



211212051888



迈森环境

检测报告

报告编号： AHMS2306067

委托单位： 安徽华业香料合肥有限公司

受检单位： 安徽华业香料合肥有限公司

检测类型： 委托检测



安徽迈森环境科技有限公司



一、企业概况

单位名称：安徽华业香料合肥有限公司

项目地址：合肥循环经济示范园乳泉路与龙兴大道交叉口西北侧

项目名称：安徽华业香料合肥有限公司排污许可证年度监测

二、检测内容

表 2-1 项目类别、检测点位、检测项目及检测时间如下表：

项目类别	检测点位	检测项目	样品状态	采样时间	检测时间
无组织废气	污水处理、污泥堆放和处理	非甲烷总烃	气袋完好	2023/6/29	2023/6/29~ 2023/6/30
	污水站房（贮存）废气	非甲烷总烃			
	二车间南侧外废气	非甲烷总烃			

三、检测方法

表 3-1 检测类别、检测项目、检测方法及检出限表：

检测类别	检测项目	检测方法	方法检出限
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³

四、仪器信息

表 4-1 主要仪器信息一览表：

名称	型号	实验室编号
气相色谱仪	GC9790II	AHMS-SY-003
采样泵	12V	AHMS-YQ-083

本页以下空白

五、无组织废气检测结果

表 5-1 无组织废气检测结果表:

检测项目	采样日期		排放浓度 (mg/m ³)		
			污水处理、污泥堆放和处理	污水站房 (贮存) 废气	二车间南侧外废气
非甲烷总烃	2023/6/29	第一次	1.09	1.02	1.04
		第二次	1.07	1.07	1.10
		第三次	1.08	1.08	1.07

表 5-2 无组织废气参数表:

采样点位	采样时间	风向/风速(m/s)	大气压(kPa)	气温(°C)	相对湿度(%)
污水处理、污泥堆放和处理	16:02	东/1.3	101.3	31.2	47
	16:34	东/1.5	101.3	30.5	48
	17:08	东/1.4	101.2	30.2	48
污水站房 (贮存) 废气	16:07	东/1.3	101.3	31.2	47
	16:39	东/1.5	101.3	30.5	48
	17:14	东/1.4	101.2	30.2	48
二车间南侧外废气	16:14	东/1.3	101.3	31.2	47
	16:45	东/1.5	101.3	30.5	48
	17:22	东/1.4	101.2	30.2	48

****报告结束****